



REFERENCES FUNICULAIRES – CREMAILLERES ET ASCENSEURS INCLINES DEPUIS 1996

Siège social :
DCSA
43 boulevard des Alpes
38240 MEYLAN - FRANCE
Tél : (33) 476 90 74 12
Fax : (33) 476 90 36 35
E-Mail : dcsa@dcsa.fr

DCSA
ingénieur conseil



La maîtrise du transport par câble

<http://www.dcsa.fr>

Agence de Chamonix :
DCSA
439 rue Joseph Vallot
74403 CHAMONIX - FRANCE
Tél : (33) 450 53 23 50
Fax : (33) 450 47 93 63
E-Mail : secretariat-chamonix@dcsa.fr

Interventions en France :

-  Alpes (nord)
-  Alpes du sud
-  Andorre
-  Jura
-  Massif central
-  Pyrénées
-  Vosges



 Interventions dans le monde

A photograph of a modern, glass-enclosed inclined lift or tram system. The structure is built on a hillside and features a large, white, curved roof. The lift car is visible on the tracks, and the surrounding area is lush with green trees and foliage. The overall scene is bright and clear.

La liste de références présentée ci-après est un extrait des références générales de DCSA, qui a participé à ce jour, à la construction de plus de 1000 installations.

Depuis
2005

CHAMONIX

Trains du Montenvers et du Mont Blanc

Mission d'assistance technique, et de responsable de grande inspection pour l'ensemble des trains à crémaillère de la CMB.

- Maître d'Ouvrage
Compagnie du Mont Blanc
35 place de la Mer de Glace
74400 CHAMONIX

M. Jean-Claude BURNET
Tel : 04.50.47.51.83
- Intervenant DCSA :
M. Bruno SIMOND / M. Nicolas POMES /
M. Christophe BOTTOLIER
- Honoraires DCSA : 25 à 50 K€ H.T. / an
- Réglementation appliquée : Assimilée à remontées mécaniques.





2012
2018

ANDRA

Liaison jour – Fond (Funiculaire) Centre de stockage de déchets radioactifs de Bure

↳ Mission Phases Esquisse et Avant Projet

- Maître d'Ouvrage
ANDRA (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs) / CIGEO
parc de la Croix Blanche
1-7 rue Jean Monnet
92298 Châtenay-Malabry
- Intervenants DCSA M. Noël BLANDON
- Honoraires : 403.000 €. H.T.
- Réglementation appliquée : Funiculaire



2014
2015

LUCHON

Construction d'un funiculaire à passagers

Mission OEQA pour la rénovation complète d'un système de transport de personnels et de matériels de type funiculaire à câble sur le site du Portillon (pente supérieure à 100 %)

- EDF – CIH
M. Francis ROBERT
- Intervenant DCSA :
M. Christophe TAMBOURIN
- Honoraires : 45.000 €. H.T.
- Réglementation appliquée : Funiculaire
Décret STPG




2011

TIGNES

Ascenseur Incliné des Brévières

↳ Mission de maîtrise d'oeuvre, pour la construction de l'Ascenseur Incliné

- Maître d'Ouvrage M. Beaumin
STGM
Le Val Claret
73320 Tignes
- Intervenant DCSA : M. Noël BLANDON
- Honoraires : 51.250 €. H.T.
- Réglementation appliquée Funiculaire



2010

PAU

Funiculaire de la Gare

↳ Mission EOQA - DSR
↳ Travaux de mise en conformité

- Maître d'Ouvrage
Ville de Pau
Direction des Services Techniques
Service Parc du Matériel et
Manifestations Publiques - 24, rue
Roger Salengro 64036 Pau Cedex
- Intervenants DCSA M. Noël BLANDON
- Honoraires : 52.638 €. H.T.
- Réglementation appliquée : Funiculaire



2010

TIGNES

Funiculaire Perce neige de TIGNES – rénovation appareillage électrique

- ↳ Mission de maîtrise d'oeuvre, pour le
remplacement complet des armoires de contrôle
/ commande, du système de télétransmission et
de l'interface homme / machine
- Maître d'Ouvrage M. Beaumin
STGM
Le Val Claret
73320 Tignes
 - Intervenants DCSA : M. Noël BLANDON
 - Honoraires : 24.675 €. H.T.
 - Réglementation appliquée : Guide RM5 relatif
à l'exploitation des funiculaires



2010

GRENOBLE

Construction d'un funiculaire sur le site du CEA



Mission OEQA pour la réalisation d'un système de transport de personnels et de matériels de type funiculaire à câble sur le site du CEA/Grenoble

- Maître d'Ouvrage
CEA Grenoble
17 rue des Martyrs
38054 GRENOBLE
Tél : 04.38.78.37.18
Fax : 04.38.78.50.60
- Intervenant DCSA :
M. Noël BLANDON
- Honoraires : 29.700 €. H.T.
- Réglementation appliquée : Funiculaire



2009/
2010

THONON

Funiculaire de Rives- rénovation appareillage électrique



Mission d'EOQA, pour le remplacement complet des armoires de contrôle / commande, du système de télétransmission et de l'interface homme / machine

- Maître d'Ouvrage

Mairie de THONON LES BAINS
Hôtel de ville 3, avenue de la Libération
74203 THONON LES BAINS
- Intervenant DCSA :
M. Christophe BOTTOLIER
- Honoraires : 13.500 €. H.T.
- Réglementation appliquée : Guide RM5 relatif à l'exploitation des funiculaires

2009

PARIS

Funiculaire de Montmartre

Mission d'EOQA, pour la modification du système de frein de voie de la cabine 2

- Maître d'Ouvrage RATP
M. Jean Serge FLEURET
RATP/M2E/IML/EEM
Lac VJ21 - Bâtiment Jorasses - 2ème étage - Bureau J2162
2 avenue du Val de Fontenay - 94724 FONTENAY SOUS BOIS
T (01 58 7)7 08 64 - F (01 58 7)7 08 49
Jean-serge.fleuret@ratp.fr
- Intervenant DCSA : M. Noël BLANDON
- Honoraires : 28.000 €. H.T.
- Réglementation appliquée : voir PAQP.



2008-2009

LYON

Train à Crémaillère - Ligne C

Mission d'assistance technique auprès de Assystem pour la réalisation du dossier de sécurité régularisé (décret du 09 mai 2003).

- Maître d'Ouvrage David RENAUD
Manager Pôle Sureté de Fonctionnement
Assystem France
70 Boulevard de Courcelles
75017 PARIS
Mob. : 06 87 70 86 95
- Intervenant DCSA M. Noël BLANDON
- Honoraires : 8.190 €. H.T.
- Réglementation appliquée : pas de règlement formellement applicable, référence à des règlements similaires (funiculaire et Ascenseur Incliné).



2007
/2008

PARIS

Funiculaire de Montmartre

Mission d'EOQA, pour la remise en service du funiculaire 1, et de la rénovation du funiculaire 2.

- Maître d'Ouvrage : RATP
M. Jean Serge FLEURET
RATP/M2E/IML/EEM
Lac VJ21 - Bâtiment Jorasses - 2ème étage -
Bureau J2162
2 avenue du Val de Fontenay - 94724 FONTENAY
SOUS BOIS
T (01 58 7)7 08 64 - F (01 58 7)7 08 49
Jean-serge.fleuret@ratp.fr
- Intervenant DCSA : M. Noël BLANDON /
M. Sébastien ROSSIGNOL
cf. PAQP joint (AQ 207.1112 PQPA)
- Honoraires DCSA : 10.500,00 € H.T.
- Réglementation appliquée : voir PAQP.



2007/
2008

LIAISON LES ARCS - LA PLAGNE

Funiculaire Arc - en - Ciel

Mission de maîtrise d'oeuvre du changement de l'appareillage électrique

- Maître d'Ouvrage : SMA
Le Chalet des Villards
ARC 1800
73700 BOURG ST MAURICE
M. Hervé MANGUARD
- Intervenant DCSA : M. Sébastien ROSSIGNOL
- Honoraires DCSA : 13.500,00 € H.T.
- Réglementation appliquée : Funiculaire




2005/
1995

PAU

Funiculaire de la Gare

- ↳ Mission de Maître d'Œuvre de la rénovation totale mécanique et électrique (hors voie) (1995).
Honoraires DCSA : 18.400,00 € H.T.
- ↳ Mission de responsable de Grande Inspection (2005).
Honoraires DCSA : 21.500,00 € H.T.
- Maître d'Ouvrage
Ville de Pau
Direction des Services Techniques
Service Parc du Matériel et Manifestations Publiques
24, rue Roger Salengro
64036 Pau Cedex
Tel : 06.85.54.68.49
- Intervenants DCSA
M. Noël BLANDON (1995)
M. Jean François GENEVRAY (2005)
- Réglementation appliquée : Funiculaire



2005

COURCHEVEL

Funiculaire des Tremplins Olympiques

- ↳ Mission de conseil, puis de Maîtrise d'oeuvre, pour la rénovation électrique totale, et une rénovation mécanique partielle (capteurs).
- Maître d'Ouvrage
Mairie de ST BON COURCHEVEL
B.P. 75
73124 COURCHEVEL CEDEX

M. Michel PACHOD
T : 06.11.49.70.74
- Intervenants DCSA M. Noël BLANDON
- Honoraires DCSA : 19.600,00 €
- Réglementation appliquée : Funiculaire



2000

FLAINE

Ascenseur Incliné n°2

- ↳ Maîtrise d'oeuvre de la modification de l'appareillage électrique
- Maître d'Ouvrage
DOMAINE SKIABLE DE FLAINE
Résidence de la Forêt
74300 FLAINE

M. Alain BEAUMIN
T : 04.50.90.40.00
- Intervenant DCSA :
M. Christophe BOTTOLIER
- Honoraires DCSA : 5.500,00 € H.T.
- Réglementation appliquée : Funiculaire

1998


MONTAUBAN

Ascenseur Incliné du Jardin des Plantes

- ↳ Mission de Maîtrise d'oeuvre
- Maître d'Ouvrage
MAIRIE de Montauban
B.P. 764
(rue de l'Hôtel de Ville)
82013 MONTAUBAN Cedex

Service des marchés publics - Mme FIEDES
T : 05.63.22.12.00
- Intervenant DCSA :
M. Christophe BOTTOLIER
- Honoraires DCSA : 43.830,00 € H.T.
- Réglementation appliquée :
Ascenseur Incliné (norme européenne)

MONTAUBAN



1996

LES MENUIRES

Ascenseur Incline des Brelins

↳ Mission de Maîtrise d'oeuvre

- Maître d'Ouvrage
SEVABEL
BP 2
73442 ST MARTIN DE BELLEVILLE

M. Clément JAY
04.79.00.62.75

- Intervenant DCSA : M. Alain MOUQUET
- Honoraires DCSA : 56.400,00 €
- Réglementation appliquée :
Ascenseur Incliné (norme européenne)

